

令和5年度通学路危険箇所対策内容 一覧表(HP)

対応状況・・・○:実施済み △:一部実施済み、実施予定 ☆:継続案件 □:教育指導、その他指示等

通し番号	学校名(プルダウン)	明細地図(プルダウン)					危険箇所の住所(HP用)	明細地図における危険箇所の目録物(HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
1	藤沢小	南	86p	D	-	8	藤沢915-2	正門前歩道橋を降りたところ	道路の「とまれ」歩行者用の「ゼブラゾーン」マークがかなり薄れている。	藤沢警察署(とまれ) 道路維持課(ゼブラ表示)	(藤沢警察署)上申手続済み(引直し予定) (道路維持課)舗装打ち換えを行い停止線等補修済み	△
2	藤沢小	南	87p	D	-	3	大銀6付近	川治い	竹や木、歩道の雑草が多く、グリーンベルトを歩けない。 (時間規制(18時まで車両規制)グリーンベルト塗り直し)	藤沢警察署(時間規制) 道路管理課(伐採草刈り)	(藤沢警察署)交通規制は、地域の同意が必要であるため、同意を得た後、警察へ改めて要望するよう学校に指示。 (道路管理課)現地確認し、通行に支障のないことを確認済み (道路維持課・学務保健課)登校時間帯はそれぞれ7時-9時、7時-17時の時間規制がされており、グリーンベルトについては薄い場所、薄い場所もあるが、視認できるため現状維持	□
3	藤沢小	南	102P	D	-	3	藤沢535	藤公園近くの5差路	5差路は両側に建物があって見通しが悪い。ふじ公園から出てきた子が下り坂もあって速度を落とすことなく交差点に進入し危険	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)シール設置済み	○
4	明治小	南	79P	B	-	10	羽鳥2丁目	丸山公園付近	見通しが悪く、車の通行が多い (注意喚起看板・シール設置)	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)シール設置済み	○
5	明治小	南	79P	C	-	9	羽鳥2-5	44号線に向かう道	歩道の白線やスクールゾーンがない (注意喚起看板・シール設置)	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)シール設置済み	○
6	明治小	南	78P	H	-	4	羽鳥2-15-15	アイディーコート前	交通量が多いにも関わらず車が止まらない	藤沢警察署 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署)脇道が狭く、相互交通ができないため信号機設置は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
7	明治小	南	78P	D	-	3	城南2丁目付近		駐車場へ出入りする車が多く危険 (注意喚起看板・シール設置)	学務保健課	(学務保健課)店舗駐車場の出入りする車両によるため、学校から原因者(店舗)へ相談し、対応をお願いしてください。	□
8	明治小	南	78P	A	-	2	城南1丁目	折戸地藏付近	通学時間帯に通り抜けの車が多い (注意喚起看板・シール設置)	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)2022年に対処済み	○
9	明治小	南	63P	C	-	8	城南2丁目付近	国道1号下のトンネル	通学時間帯に多くの車が通り、交差点なのにミラーがなく、事故も何度か起きている車が歩行者に道を譲らないことも多く、児童が待たされることが多い (カーブミラーの設置、注意喚起シール等の設置)	道路維持課(カーブミラー) 防犯交通安全課(シール等) 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (防犯交通安全課)シール設置場所がないため対応困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
10	明治小	南	79P	H	-	2	羽鳥3-20-7	りほの動物病院前交差点	車の交通量が多く、勢いよく出てくる (注意喚起看板・シール設置)	藤沢土木事務所	(藤沢土木事務所)車両への注意喚起として路面標示等の設置を検討します。	△
11	明治小	南	80P	A	-	1	城南4丁目付近		駐車場へ出入りする車への注意喚起 (注意喚起看板・シール設置)	学務保健課	(学務保健課)学校から先方への相談等を依頼	□

通し 番号	学校名 (ブル ダウ ン)	明細地図 (ブルダウ ン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
		南	80P	B	-	2						
12	明治小	南	80P	B	-	2	羽鳥3-21-6	44号線、西側:茅ヶ崎寄りにはガードレールが設置されたが、東側:藤沢寄りには未設備	自動車の突入予防	藤沢土木事務所	(藤沢土木事務所)横断防止柵の設置を検討します。	△
13	明治小	南	64P	D	-	10	羽鳥4丁目歩道橋付近	歩道橋の近く	細い道から出てくる自転車・自動車の危険	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
14	明治小	南	80P	B	-	1	城南5丁目付近	交差点の近く	歩車分離型の信号になったが、青で一斉に自動車も人も動くため危険 (注意喚起看板の設置)	学務保健課(安全教育依頼)	(学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
15	明治小	南	64P	F	-	10	城南4丁目	歩道橋脇	植木で見えづらい	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
16	明治小	南	64P	F	-	7	明治小学校前バス停付近	歩道橋を渡ったトンネル下	下から見ると立て付けが悪く資材も置いてあり、落ちてくる危険がある	道路河川総務課	(道路河川総務課)管理者へ撤去依頼し、撤去を確認済み	○
17	明治小	南	64P	F	-	10	城南4丁目付近	歩道橋	歩道橋の老朽化、階段が欠けていたり、滑り止めのゴムが飛び出たりしている	藤沢土木事務所	(藤沢土木事務所)階段部の補修を実施します。その他の老朽化については、詳細点検を実施の上、補修内容を検討します。	△
18	明治小	南	64P	F	-	10	城南4丁目付近		曲がり角だが木が道にはみ出し、見通しが悪い (植栽の伐採)	道路管理課	(道路管理課)現地確認し、通行に支障のないことを確認済み	□
19	明治小	南	64P	F	-	10	城南4丁目付近	田野モータース横のアパート前	何年も前から放置された看板の撤去	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)撤去済み	○
20	明治小	南	64P	F	-	9	城南4丁目4	城南4丁目4の表示のある道路	道幅が狭く、夜街灯が暗く、見通しが悪い	学務保健課	(学務保健課)学校から町内会への相談を依頼	□
21	明治小	南	64P	F	-	7	明治小学校正門前	明治小学校正門前	バス停から歩道に至る坂道は物を落としたり、道からはみ出したりして危険	藤沢土木事務所 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢土木事務所)柵等の設置は不可であり、歩道の傾斜は学校用地との高低差があるため、改善は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□

通し番号	学校名 (プルダウン)	明細地図 (プルダウン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
22	明治小	南	65P	B	-	3	城南3丁目	明治保育園から引地川へ向かって坂を下った交差点	歩行者を確認できるミラーがなく危険	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
23	明治小	南	49P	C	-	10	稲荷1丁目	フラワーガーデン長谷川前のT字路	交通量が多いが車が止まらない	藤沢北警察署	(藤沢北警察署)昼間の交通量が少なく、すでに横断歩道や一時停止が設置されているため信号機設置は困難。指導課へ取り締まりを依頼済み	△
24	明治小	南	65P	A	-	4	城南3丁目	明治保育園前の通り	道が狭いが、車やバイクの通行が多い	藤沢警察署	(藤沢警察署)交通規制は、地域の同意が必要であるため、同意を得た後、警察へ改めて要望するよう学校に指示。	□
25	明治小	南	65P	A	-	4	城南3丁目	明治保育園の前	グリーンベルト・スクールゾーンが消えかけている	道路維持課・学務保健課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課・学務保健課)自費施工を行っているため市としての対応は実施しない(今後施工者により復旧) (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
26	明治小	南	65P	A	-	4	城南3丁目	明治保育園の前	舗装が壊れているところがあり、児童が歩くのに危険	道路維持課	(道路維持課)道路用地以外にも高低差があるため保育園と調整の上土等で擦り付けその後土留等対応し舗装を行うように調整を予定	☆
27	明治小	南	65P	B	-	3	城南3丁目	明治保育園前の通りのT字路	以前は2つあったカーブミラーが1つしかなく、見通しが悪い	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
28	明治小	南	49P	C	-	7	稲荷1丁目	やすらぎ荘前歩道	ガードレール上端が破損	道路維持課	(道路維持課)対応済み	○
29	明治小	南	49P	C	-	8	稲荷1丁目	やすらぎ荘第3駐車場下のY字路	通学路なのに信号も横断歩道もなく危険	藤沢北警察署 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)横断歩道の設置基準を満たしていないため設置困難(両側歩道なし、近くの横断歩道から100m) (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
30	鶴沼小	南	117P	G	-	4	本鶴沼5丁目4	鶴沼小学校正門前道路	神明方面から見る道路標示や白線が消えている。	藤沢警察署(ダイヤマーク) 道路維持課(外側線) 道路維持課・学務保健課(文マーク)	(藤沢警察署)引き直し予定 (道路維持課)外側線は消えていないため塗り直し等の対応は未実施 (道路維持課・学務保健課)補修していくが警察調整事項あり	△

通し番号	学校名 (ブルダウン)	明細地図 (ブルダウン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
31	本町小	南	66P	D	-	5	稲荷1-12-25付近	細野運送(株)車輛置場前道路	スピードを出して通る車が多く、細野運送側から横断する際、待機場所がなく危険 (スムーズ横断歩道、グリーンベルト、信号機要望)	藤沢北警察署(信号機設置) 道路維持課(スムーズ横断歩道) 道路維持課・学務保健課(グリーンベ ルト) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)要望箇所 東側140m交差点に信号機が設置 されており、直近に設置することは困難(昼間の歩行者が少な く、横断歩道、一時停止が設置されており、安全対策はとられ ている) (道路維持課)スムーズ横断歩道は対応困難 (道路維持課・学務保健課)横断歩道の待機場としてグリーン ベルトの設置は行っていないため設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
32	本町小	南	85P	D	-	7	本町2-8-21 付近	本町小学校から本町一丁目交差点まで の途中	カーブミラーが無く、細い路地からバイクなどが飛び出してきた、児童が道路に膨ら んで歩き、危険 (カーブミラー、看板の設置要望)	道路維持課(カーブミラー) 防犯交通安全課(シール等)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するた めの補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険 があるため歩行者確認用としては設置困難 (防犯交通安全課)シール設置済み(R5 昨年とは別の場所に 追加で設置)	△
33	村岡小	南	105P	B	-	10	弥勒寺1-8-24	市道村岡1号線と6号線の交差点	塀のため、右の見通しが悪い	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するた めの補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険 があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
34	村岡小	南	105P	A	-	10	弥勒寺1-1-6	市道村岡1号線と38号線の交差点	塀のため左の見通しが悪い	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するた めの補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険 があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
35	村岡小	南	105P	F	-	7	弥勒寺1-23-7	弥勒寺公園北側 市道村岡488号線と25号線の交差点	塀のため右の見通しが悪い	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するた めの補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険 があるため歩行者確認用としては設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
36	村岡小	南	124P	F	-	6	弥勒寺512	小塚地下道上西側	市道村岡488号線がカーブをしているため、小塚地下道の側道との交差点にカーブ ミラーがある。しかし、車用となっているために小学生が横断歩道を渡るときには見 にくい。歩行者用のカーブミラーを設置してほしい。	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するた めの補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険 があるため歩行者確認用としては設置困難	□
37	村岡小	南	108P	C	-	8	宮前100	小塚の地下道 武田薬品の南側 市道村岡311号線	電灯がついているが、切れているものがあり、また、地下道の中央にしかないために 暗い。電灯をLEDに変更する、歩行者側となる地下道の側面上側につけるなどの改 善してほしい。	道路維持課	(道路維持課)LED化済み	○

通し番号	学校名 (ブルダウ)	明細地図 (ブルダウ)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
38	六会小	北	88P	D	-	7	亀井野532-7	六会小北側の門から出て左にあるゴルフ練習場のわきの道路	歩道がなく(グリーン)の塗装はされている使用している児童の数に比して、幅が狭い。 (歩道の設置、ポール設置)	道路整備課(歩道の設置) 道路維持課(ポールの設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(道路整備課)車両交互通行可能な幅員を確保した上での歩道の拡幅は用地買収を伴うため、対応困難 (道路維持課)幅員が狭いためラバーポール等を設置すると通行に支障になるため対応困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
39	六会小	北	88P	E	-	6	湘南台2-33-20	ラ・スーフルのあるT字路の横断歩道	横断歩道のライン及びスクールゾーンを示す「文」の字がかすれて薄くなっている	藤沢北警察署(横断歩道引き直し) 道路維持課・学務保健課(文マーク)	(藤沢北警察署)手続済み(R5年8月に上申済み) (道路維持課・学務保健課)舗装もひび割れをしてしまっているため調整し、舗装の打替えから検討	△
40	六会小	北	87P	F	-	9	亀井野546付近	湘南台ゴルフパーク前道路	歩道が狭い	道路整備課	(道路整備課)令和6年中の本線供用開始を目指し道路の築造工事中 ※周辺道路(湘南台291号線)については、令和7年度改良工事予定。	△
41	辻堂小	南	130P	G	-	6	辻堂太平台2丁目1-50	東町交差点から太平橋に向かう道路。70mの区間。	グリーンベルトが細い。敷かれている白線が消えている。	道路維持課(白線) 道路維持課・学務保健課(グリーンベルト) 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)外側線は、消えていないため塗り直し等の対応は未実施 (道路維持課・学務保健課)グリーンベルトについては、現況から広げることが困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
42	辻堂小	南	148P	F	-	7	辻堂東海岸1丁目18-14	学校の敷地(校庭)に隣接する横断歩道が敷かれているT字路の横断歩道。	横断歩道の白線が消えている。	藤沢警察署	(藤沢警察署)上申済み	△
43	辻堂小	南	148P	A	-	6	辻堂東海岸1丁目4-42	辻堂小から東海岸ローソンに向かう通り知永古美術館から50m進んだ地点	カーブミラーがガードレールの内側にあり、雨天時に傘をもって歩きにくい。複数人が通るとき狭いため車道に入る児童がいて危険。	道路維持課(カーブミラーの移設) 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課・学務保健課)カーブミラーの移設適地がないため学校に児童への安全教育等を依頼	□
44	辻堂小	南	147P	G	-	3	辻堂東海岸1丁目3-2	辻堂東海岸のローソン前交差点	黄色信号で、進入してくる自動車が横断している児童と接触しそうになる。歩者分離の信号に改善できないか。 (歩道の拡幅、信号機の設置)	藤沢警察署(歩車分離信号設置) 藤沢土木事務所、道路整備課(歩道の拡幅) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署・学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼 (藤沢土木事務所、道路整備課)歩道の拡幅は用地買収を伴うため対応困難	□
45	大道小	南	104P	D	-	3	大銀2-1-16	大道小入り口の交差点を南に進み御所ヶ谷橋を渡ったすぐの交差点	多くの児童が通る交差点だが、歩行者用信号がない、坂上方向から来る車の右折も多い。信号待ちの待機場所が不明瞭で川方向から来ると、立ち位置によっては信号を見ることができず危険。車の通行は、朝の時間帯非常に多い。 (信号機設置と設置、時間規制)	藤沢警察署(信号機設置、時間規制) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署)令和3年度、歩行者用信号の設置について上申しましたが、道路形状から設置は困難(歩行者用信号の設置に伴い、脇道にも信号機を設置する必要があるが、脇道の幅員は狭く、脇道に車両がある場合、交差点から車両が進入できず、滞留してしまうため) (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
46	大道小	南	104P	D	-	4	朝日町14-7	御所ヶ谷橋南側横断歩道	横断歩道が薄くなっている	藤沢警察署	(藤沢警察署)上申済み	△

通し番号	学校名(プルダウン)		明細地図(プルダウン)				危険箇所の住所(HP用)	明細地図における危険箇所的目標物(HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
47	秋葉台小	北	82P	F	-	7	遠藤3232	菖蒲沢境の信号から東海企業までの道路	登校時、左記の道路を通勤の車が高速で通過し、児童が怖い思いをしている(路側帯の設置)	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)道路幅員が狭いため外側線設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育及び、指定通学路の検討を依頼	□
48	長後小	北	194p	E	-	1	長後1223	セブンイレブン前道路	交通関係の道路標示(白)が消えかかっている(横断歩道、スクールゾーンの塗り直し)	藤沢北警察署(横断歩道) 道路維持課・学務保健課(スクールゾーン)	(藤沢北警察署)大和署にて手続済み (道路維持課・学務保健課)スクールゾーンは消えていないため塗り直し等の対応は未実施	△
49	長後小	北	189p	A	-	2	長後949-1	ぐるめ亭前道路	道幅4m程の生活道路でありながら抜け道として交通量が多い。さらにはかなりのスピードで走り抜けていく車が多い。 (信号機の設置、標識の設置、警察官による見回り、取締)	藤沢北警察署(信号機設置、標識設置、警察官による見回り、取締) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)467号を南へ進行する車両が信号を避けるために使用している状況がありますが、信号設置は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
50	長後小	北	190p	E	-	9	高倉2110~2160	サイゼリア前道路	小さい交差点を車が2方向から減速しないで走っている。また、抜け道にもなっていて登校時にスピードを出す車が多い。	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)シール設置済み	○
51	長後小	北	189p	H	-	8	高倉2295	藤沢湘南台病院前道路	以前起きた事故でガードレールが破損してなくなった。	道路維持課	(道路維持課)修繕にて横断防止柵ワンスパン設置を予定	△
52	八松小	南	113P	G	-	3	辻堂新町2-2	「PCデポ」東側の道路	・狭い道路にもかかわらず、電柱がはみ出しており、通るためには道路の中央によらなくてはならない。電柱がないだけでも危険度は下がる。地域住民も通行に苦労しているようで、PCデポの駐車場を通ることが暗黙了解となってしまう。 ・おはようボランティアの方も危険を感じ取り、近くの交番に相談に行っている。	道路管理課	(道路管理課)電柱管理者に情報提供済み	□
53	八松小	南	113P	D	-		辻堂元町3-1-6	八松小学校正門前の道	・グリーンベルトを正門の西側に引かれたことで、西側での児童の道の広がりや抑えられたが、東側はまだひかれておらず、児童の広がりが見られ危険	道路維持課・学務保健課	(道路維持課・学務保健課)要望箇所は路側帯の表示も明瞭で幅も十分あり、車の往来の多い道路との接続もないため、グリーンベルト設置ではなく、広がらないよう児童への教育を依頼	□
54	善行小	南	8P	H	-	1	善行4丁目3663付近	富士見台バス停から善行台バス停の間、藤沢市住居表示案内板の横	住宅街からバス通りに出てくる下り坂で、止まれ、白線等の表示がない。	藤沢北警察署 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)横断歩道の設置基準を満たさないため対策困難(歩行者、車両ともに交通量が少なく、道路の主従関係は明瞭で、見通しもよい) (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
55	善行小	南	23P	F	-	3	善行2丁目1-6 (善行調剤薬局の住所)	調剤薬局とリサイクルショップの間の道	大通りに抜ける道として利用される道だと思われるが、一時停止等の表示がない。	藤沢北警察署 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)道路の主従関係が明確なため対策不要 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
56	善行小	南	7P	D	-	7	善行団地5-10 善行団地5-11 善行団地5-12	善行小学校正門向かい 善行団地側の歩道	路側帯がない	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)小学校側には、歩道があるため対応不要(路側帯がない箇所は駐車場の出入り口になっており、歩行者の出入りの箇所には路側帯が設置されている) (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□

通し番号	学校名 (ブルダウン)	明細地図 (ブルダウン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
57	富士見台小	北	160P	E	-	1	下土棚616	下土棚公園前道路	横断歩道しかない為、車がなかなか止まらない。 (信号機の設置、標識、規制、路面標示)	藤沢北警察署(信号機の設置、標識、 規制) 道路維持課(路面標示) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)横断歩道の標識表示は正しく設置されており 安全対策はとられている。近くの信号機との距離が近く設置困難 (道路維持課)信号機のない横断歩道に歩行者がいる場合、止 まらないことは、道交法違反のため違反に対するの整備は行な わない。 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
58	鶴南小	南	163P	G	-	7	鶴沼海岸5付近		多方向から車が出てくる状態で危険。注意喚起の看板はあるが、目立たないため、 右左折する車やバイクが児童に気付かない。 (信号機の設置、注意喚起)	藤沢警察署(信号機の設置) 防犯交通安全課(注意喚起) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署)東側の脇道の幅員が狭く、信号機を設置するス ペースがないため設置困難 (防犯交通安全課)昨年設置済み (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
59	鶴南小	南	164P	C	-	6	鶴沼海岸7-20から鶴沼海 岸5-2	高根公園横の道	裏道で信号がないため、スピードを出している車が多く危険。7丁目、5丁目に住む児 童が多く通学路で使用しているが、道幅が狭く車のすり抜けで危ないと思うことが 多々あり。 (グリーンベルト、スクールゾーン、シール等の設置)	道路維持課・学務保健課(グリーンベ ルト・スクールゾーン) 防犯交通安全課(シール)	(道路維持課・学務保健課)幅員が狭く外側線等対応困難 (防犯交通安全課)シール設置済み	△
60	鶴南小	南	179P	G	-	7	鶴沼海岸1-10付近	鶴南市民の家前付近	裏道で信号がないため、スピードを出している車が多く危険。 (グリーンベルト補修、スクールゾーン看板、シール等の設置)	道路維持課・学務保健課(グリーンベ ルト補修・スクールゾーン新設) 防犯交通安全課(シール)	(道路維持課・学務保健課)グリーンベルトの補修済み (防犯交通安全課)シール設置済み	○
61	浜見小	南	160P	F	-	3	辻堂西海岸1-4	浜見小学校とオーシャンレジデンスを結 ぶ東側の横断歩道	車止めと標識が傾いている	藤沢警察署(標識) 道路維持課(車止め)	(藤沢警察署)基礎まで影響が出ていたため、緊急対応済み (道路維持課)ラバーボールであり機能上支障がないため対応 不要	△
62	俣野小	南	25P	G	-	1	立石三丁目3023-8	門山医院前の横断歩道	横断歩道の前で児童が待っていても止まらない車が多いため、北にある信号と連動 する押しボタン式の信号機を設置してほしい。	藤沢北警察署(信号機の設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)横断歩道が設置されており対策はとられてい るため設置不要(昨年に同じ) (昨年回答)近くの幼稚園のところに信号機があるので、距離が 近く新設は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
63	俣野小	南	25P	D	-	5	立石三丁目3242	山本松五郎商店横、おかずやはな前の 丁字路交差点	立石二丁目交差点で待つ車が多く、交差点をふさいでしまうことがある。右折する車から横断 歩道を渡る児童が見えなくなることがあるため、駐停車禁止エリアを設けてほしい。	藤沢北警察署(交通規制) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)駐停車禁止エリアを設置した場合、右折車両 が減速せず交差点内に侵入し、対向車や、歩行者との事故の 危険性が高まるため駐停車禁止エリアの設置は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
64	俣野小	北	14P	B	-	7	亀井野3188から 亀井野3008	湘南だいち横(北14P.B10)から 国道467号線(北13P.B9)まで	裏道となっていて、車の通りが多いが、歩道が分かれていない。	道路維持課(外側線) 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)道路幅員が4m未満のため外側線による対策困 難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
65	俣野小	北	30P	D	-	7	亀井野3119	中央児童相談所前の横断歩道 (北30P.D8付近)	車の通りが多く、スピードを出す車が多い。しかし、児童が待っていても止まらない車 が多い。押しボタン式の横断歩道を設置してほしい。	藤沢北警察署(信号機の設置)	(藤沢北警察署)昼間歩行者や車両交通量が少ない場所で、 横断歩道が設置され安全対策はとられているため取締り対応	△

通し番号	学校名 (ブルダウン)	明細地図 (ブルダウン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
66	大越小	南	21P	C	-	1	大庭8282-1		カーブミラーが設置してあるが、角度がおかしい。車の通行が多く、危ない。 (進入禁止、白線、グリーンベルト、カーブミラー角度調整)	藤沢北警察署(進入禁止) 道路維持課(カーブミラー角度調整) 道路維持課(白線) 道路維持課・学務保健課(グリーンベ ルト)	(藤沢北警察署)付近道路の車両通行量は少ない。進入禁止 は自治会等の地域住民の同意を得てから、改めて警察に要望 するよう学校に指示 (道路維持課)(カーブミラー)従道路から異常なし (道路維持課)(白線)車両通行幅の確保ができないため対応 困難 (道路維持課・学務保健課)外側線が設置できないためグリー ンベルト設置困難	□
67	大越小	南	22P	H	-	8	善行1-9	クリエイトSD前道路	側溝のコンクリートが割れて飛び出ている、段差ができていて踏きやすい。	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)蓋の割れについては、ごくわずかのため対応保 留。段差については、側溝の蓋ではなく店舗敷地内のため対 応困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
68	大越小	南	22P	A	-	1	善行坂1-20-1	ポニークリーニング前	横断歩道の色が薄い。	藤沢北警察署(横断歩道)	(藤沢北警察署)標示はすでに修繕済み	○
69	大越小	南	22P	F	-	10	茅山公園前交差点	フジスーパー前道路	児童横断時に左折車両等による巻き込みが懸念される。 (信号機の設置)	藤沢北警察署(歩車分離信号機の設 置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)車両交通量が少ないため、歩車分離式への 対応は困難(丁字交差点で見通し良好、歩行者灯器が青に変 わってしばらくして渡る児童が多いため、信号が青になったとき は、速やかに横断するよう安全教育を依頼) (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
70	大越小	南	34P	F	-	3	本藤沢5丁目	芙蓉幼稚園側の歩道	街路樹が植えてあった場所の縁の石が飛び出している踏きやすい。	道路維持課	(道路維持課)対応調整中	☆
71	羽鳥小	南	80P	E	-	9	羽鳥3-11-1	羽鳥小学校正門前	正門前の横断歩道表示が薄くなり、車が認識しにくくなっている。	藤沢警察署(横断歩道)	(藤沢警察署)対応済み(システム上対応済)	△
72	羽鳥小	南	95P	C	-	3	羽鳥3-1-1付近	辻堂新町郵便局前信号北東側歩道上	歩道上の「自転車はおりて通行」の表示が消えかけているため、自転車が歩道をス ピードを出して走行していることがあり危険。	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)自転車は、原則車道のため対応は行わない (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
73	羽鳥小	南	81P	D	-	8	羽鳥4-6-3付近	やまと屋から柏木ハイム向かう道の途 中から	道が狭くなっているが、スピードを出す車が多く危険。「通学路スピードダウン」等の 表示が必要。	道路維持課(路面標示) 防犯交通安全課(シール)	(道路維持課)スピードを出せる路線ではないため、対応は行 わない (防犯交通安全課)シール設置済み	△
74	羽鳥小	南	81P	F	-	8	羽鳥5-7-1付近	やまと屋前	旗振りボランティア等がいる場合は横断歩道で車は一時停止するが、いない日もあ り、その時は停止しない車が多い(押しボタン式信号等の設置を要望)	藤沢警察署(押しボタン式信号) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署)信号機設置スペースがなく、脇道の相互交通が できないため設置は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
75	羽鳥小	南	96P	A	-	1	羽鳥3-1-21付近から 羽鳥3-1-8付近	羽鳥小学校正門前の道路で西側の歩道 がなくなったあたりからうちこ公園へ向 かう道	グリーンベルトがほぼ消えていて児童が認識できずに広がって歩いてしまう。	道路維持課・学務保健課	(道路維持課・学務保健課)舗装打替え検討調整中	△
76	羽鳥小	南	97P	B	-	2	羽鳥4-1-1付近から羽 鳥4-2-1付近	桜新道入口から羽鳥四丁目公園に向か う道	片側1車線の交通量の多い通りだが、歩道がないので危険。(グリーンベルト新設を 要望)	道路維持課・学務保健課	(道路維持課・学務保健課)グリーンベルト設置済み	○



通し番号	学校名(ブルダウン)	明細地図(ブルダウン)					危険個所の住所(HP用)	明細地図における危険個所の目録物(HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
77	湘南台小	北	146P	A	-	9	湘南台4-28-1	土棚石川線藤沢方第3橋のアンダーパス内	「歩行者優先」の標示が見えない	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)シール補修済み	○
78	湘南台小	北	146P	F	-	8	湘南台5-8-3	土棚石川線と湘南台59号線の交差点	横断歩道の路面のひび割れ	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)まだ修繕するほどではないため早急な対応は行わない (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
79	大庭小	南	17P	C	-	3	大庭5349-9	ファミリーマート湘南ライフタウン店付近	4方向確認しないといけないため、渡ろうとするとカーブを登ってくる車がきたり、曲がってくる車がきたり、なかなか渡れない。 (新たな交通規制の実施)	藤沢北警察署 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)危険箇所の状況不明であるため対応困難 (学務保健課)歩道、横断歩道の安全施設がすでに設置されているため、学校に児童への安全教育等を依頼	□
80	大庭小	南	16P	G	-	5	大庭5307-7	大庭小西門前	文のマーク、停止線、が消えかかっている。	藤沢北警察署(停止線) 道路維持課・学務保健課(文マーク)	(藤沢北警察署)付近の表示はすべて視認性に支障がないため対応は行わない (道路維持課・学務保健課)東側補修予定	△
81	大庭小	南	16P	F	-	2	大庭5560-1	あおぞらクリニック前の信号	横断歩道の白線が薄くなり、ほぼ消えている。 (停止線、横断歩道の補修)	藤沢北警察署(停止線・横断歩道)	(藤沢北警察署)R5年8月に上申済み	△
82	大庭小	南	16P	D	-	3	大庭5307-1	ちびっこドーム前の横断歩道	横断歩道の白線が薄くなって見えにくい。 大庭小学校側からの上り坂で信号がないため、スピードを出したまま、一時停止をしない車も多い。 (停止線、横断歩道の補修)	藤沢北警察署(停止線・横断歩道)	(藤沢北警察署)R5年12月に上申済みです。	△
83	大庭小	南	17P	C	-	5	大庭5307-7	大庭小学校正門前	横断歩道の線が薄く、見えにくい。	藤沢北警察署(横断歩道)	(藤沢北警察署)R5年11月上申済み。	△
84	亀井野小	北	44P	E	-	10	亀井野2470	セブンイレブン藤沢亀井野店前交差点 (信号:亀井野小学校南側)	三叉路の交差点の南北の横断歩道。スピードを落とさない右折・左折車に児童が巻き込まれそうになる事案が発生している。 ⇒直進の車線は交通量が多い。また、小学校から交差点直前までの道路が細く、かつ緩やかな登り坂で斜めに交差点に繋がっているため、運転者から児童の姿が見えづらい。 (歩車分離式信号機の設置)	藤沢北警察署(歩車分離信号の設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)見通しが良く、通学児童も少ない。歩車分離式信号機の設置で、県道の渋滞がさらに長くなり他の道路へ流入する可能性が高いため、対応は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
85	亀井野小	北	69P	A	-	7	亀井野1515	亀井野三丁目信号交差点	信号待ちのスペースが狭い。朝は特に交通量が多く、8時頃は、西俣野方面から通学している児童が狭いスペースで待っており危険。 (歩道の拡幅、カラー舗装)	道路整備課(拡幅) 道路維持課・学務保健課(グリーンベルト) 学務保健課(安全教育依頼)	(道路整備課)車両交互通行可能な幅員を確保した上での歩道の拡幅は用地買収を伴うため、対応困難 (道路維持課・学務保健課)信号の待機場所としてグリーンベルトの設置はしていないため設置困難 (学務保健課)交差点内の歩行者が滞留できるスペースが限られているため、場合によっては、歩道上で並んで待つ等、当該場所を通学する児童へ安全教育・指導等を学校に依頼	□

通し番号	学校名 (ブルダウ)	明細地図 (ブルダウ)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
86	亀井野小	北	68P	G	-	4	亀井野1461	太陽ホーム産業前信号	旧道に曲がってくる車が、見通しが悪く歩行者に気づきにくいいため、減速しないことが多い。 大型車両禁止であるが大型車が通っていることがある。 (標識をわかりやすくする、歩道に旗、ポール設置)	藤沢北警察署(大型車両進入禁止標識をわかりやすく) 道路維持課(ポールの設置) 学務保健課(旗)	(藤沢北警察署)標識は大型版が信号柱に共架されており、視認良好であるため対応不要 (道路維持課)バス通りのため対応困難 (学務保健課)学校から管理者への相談を依頼	□
87	亀井野小	北	68P	D		6	亀井野4-45-1	犬久保公園西側道路	車道が狭いため、車がすれ違う際に白線で区切られた歩道にはみ出してしまう。特に雨の日は歩行者の傘と車が接触することもある。 (時間規制、ポール設置)	藤沢北警察署(時間規制) 道路維持課(ポールの設置)	(藤沢北警察署)交通規制は、地域の同意が必要であるため、同意を得た後改めて警察に要望するよう学校に指示 (道路維持課)住宅があり車両の出入りがあるため物理的な対策は困難	□
88	亀井野小	北	69P	D		7	西俣野169付近	こばやし理容室付近	三叉路に向かう坂の角に自販機があり、子どもの背丈だと死角になりやすい。 (ガードレール設置)	道路維持課 学務保健課(安全教育依頼)	(道路維持課)要望詳細が不明のため対応困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
89	亀井野小	北	70P	D		8	西俣野169付近	こばやし理容室付近	スピードを出して通過する車が多く危険。 (カーブミラー設置、スクールゾーン、横断歩道設置)	藤沢北警察署(横断歩道の設置) 道路維持課(カーブミラー) 道路維持課・学務保健課(スクールゾーンの設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)昼間の歩行者、車両の通行がほとんどない箇所、歩道が片側にしか設置されていないため、横断歩道の設置は基準を満たさないため困難 (道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (道路維持課・学務保健課)車両の通行がほとんどない箇所、片側には歩道も設置され、安全対策が取られているため、スクールゾーンの設置は困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
90	亀井野小	北	90P	D	-	2	今田737-1	アークロイヤル付近	スピードを出す車が多い。歩道もないため児童と接触する危険性が高い。 (速度規制)	藤沢北警察署(速度規制) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署・学務保健課)広がらず、右側を歩くよう学校に児童への安全教育等を依頼	□
91	亀井野小	北	90P	B	-	2	湘南台7丁目49-1付近	信号機付近	歩道やガードレールがなく、抜け道として利用する車が多いため、特に登校時に信号待ちをする児童が危険。 (時間規制)	藤沢北警察署(時間規制)	(藤沢北警察署)南北に抜ける車両が少ないため必要性は低く、交通規制は、地域の同意が必要であるため、同意を得た後、警察に要望するよう学校に指示	□
92	新林小	南	122P	H	-	10	川名2-2	主要地方道藤沢鎌倉線の交差点エネオスの向かいとはす向かい	大きな交差点なので、車通りが多く危険である。ポールを立ててほしい。	藤沢土木事務所(ポール設置)	(藤沢土木事務所)歩行者の飛び出しに関して、注意喚起の路面標示の設置を検討	△
93	中里小	北	134P	E	-	10	宮原3602付近	ヘアパークリーフ前横断歩道	横断歩道が薄くなっている。止まれの道路標識が薄くなっている。	藤沢北警察署(横断歩道・停止線の補修)	(藤沢北警察署)現地確認済み(手続中)	△
94	中里小	北	116P	C	-	4	宮原3541-5付近	ペーカリーブラウン近くの信号	横断歩道が薄くなっている。	藤沢北警察署(横断歩道の補修)	(藤沢北警察署)現地確認済み(手続中)	△

通し番号	学校名 (プルダウン)	明細地図 (プルダウン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
95	中里小	北	115P	G	-	9	瀬郷318付近	中島三叉路付近	歩道が狭く、草木が生い茂っていて通行できない。	道路管理課(伐採草刈り)	(道路管理課)現地確認し、通行に支障のないことを確認済み	□
96	滝の沢小	北	4P	A	-	5	遠藤846-8	小糸川沿いの遊歩道の突き当たり西北 堺線の歩道との合流地点	登校中の児童が横断歩道手前まで歩いてしまうので、歩道をスピードを出して走行し てくる自転車と衝突する危険が高い	道路維持課(ボール設置) 防犯交通安全課(シール)	(道路維持課)道路維持課では、対応困難 (防犯交通安全課)路面と電柱にシールを設置済み	△
97	大鋸小	南	55P	G	-	10	西富495付近	遊行寺坂上の信号付近から、白旗方面 へ抜ける細い道路	細い道路だが、車の抜け道になっているため、交通量も多く、危ない。 (グリーンベルトの補修と延長)	道路維持課・学務保健課(グリーンベ ルト補修・延長)	(道路維持課・学務保健課)グリーンベルトについては、将来的 に幅員が確保できたら対応検討できるが、現状では設置は困 難。外側線について対応済み	△
98	大鋸小	南	73P	A	-	2	柄沢1013付近	滝ノ川(中町橋)から下る坂道	グリーンベルトが薄くはげている。	道路維持課・学務保健課(グリーンベ ルト補修)	(道路維持課・学務保健課)グリーンベルト補修済み	○
99	大鋸小	南	88P	A	-	1	大鋸2丁目付近	大鋸2丁目からふじが幼稚園に向かう 滝川沿いの道路	速度おとせやスクールゾーンの文字、グリーンベルトがはげている。大きな穴があ いていて道路なのでこぼこが激しい。	道路維持課(速度おとせ、穴でこぼこ 補修) 道路維持課・学務保健課(スクール ゾーン・グリーンベルトの補修)	(道路維持課)速度おとせ、穴埋め対応済み (道路維持課・学務保健課)グリーンベルト一部補修済み	○
100	天神小	北	25P	C	-	9	天神町1-10	サンヒルズ天神と畑のあたりの交差点	横断歩道がないが、渡ってしまう児童が多い	藤沢北警察署(横断歩道の設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)設置基準を満たしていないため対応困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
101	天神小	北	41P	C	-	10	天神町2-8	バス停天神町4号から六会方面へ向か った交差点	交通量も多く、児童が横断することも多い。	藤沢北警察署(信号機の設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)車両交通量閑散設置基準を満たしていないた め設置困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
102	駒寄小	南	4P	C	-	1	大庭693	住宅前の横断歩道前の道路の注意喚起 「みぎみてひだりみて」シールが剥がれて いる。	シールがはがれているので児童が分からずとも危険です。至急、シール補修お願 いいたします。	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)対策済み	○
103	駒寄小	南	4P	D	-	1	大庭647-1	カネコーナーサラー前の道路	付近の道路が複雑な形状であり、坂道であることから車との接触の危険あり。 (横断歩道の設置、注意喚起看板設置)	藤沢北警察署(横断歩道の設置) 防犯交通安全課(注意喚起看板等)	(藤沢北警察署)進行方向の先が、通り抜けできない道路で、 通過車両も少なく、必要性が低いため設置は困難 (防犯交通安全課)昨年設置済み	△
104	駒寄小	南	4P	F	-	4	大庭5527-2~3	駒寄小グラウンド前から駒寄市民の家周辺	「スクールゾーン」「文」の文字の色が薄くなっており、わかりづらく危険。色の補修お 願いします。	道路維持課・学務保健課(スクール ゾーン・文マークの補修)	(道路維持課・学務保健課)スクールゾーン補修予定	△
105	駒寄小	南	4P	E	-	5	大庭5465-8と5464-13の 間の道路	駐車場とリーブルライフBの間の道路	児童の通学路であるが、登下校時に通過する車が多い。危険ですので横断歩道をつ けて下さい。	藤沢北警察署(横断歩道の設置)	(藤沢北警察署)屋間の交通量がないため対応困難。対向のマ ンション側を通れば、交差点もないため通学路の変更検討を学 校に依頼	□
106	駒寄小	南	4P	F	-	6	大庭5464-12と5445の 間の道路	住宅と住宅の間の道路	児童の通学路であるが、登下校時に通過する車が多い。危険ですので横断歩道をつ けて下さい。	藤沢北警察署(横断歩道の設置)	(藤沢北警察署)屋間の交通量がないため対応困難。対向のマ ンション側を通れば、交差点もないため通学路の変更検討を学 校に依頼	□
107	駒寄小	南	4P	F	-	7	大庭5445と5444-1の間の 道路	住宅と金子造園の間の道路	児童の通学路であるが、登下校時に通過する車が多い。危険ですので横断歩道をつ けて下さい。	藤沢北警察署(横断歩道の設置)	(藤沢北警察署)屋間の交通量がないため対応困難。対向のマ ンション側を通れば、交差点もないため通学路の変更検討を学 校に依頼	□

通し番号	学校名 (ブルダウ)	明細地図 (ブルダウ)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
		南	4P	F	-	7						
108	駒寄小	南	4P	F	-	7	大庭5444-5と5441-1の間の道路	ウェーブハイツとウィンディ湘南の間	児童の通学路であるが、登下校時に通過する車が多い。危険ですので横断歩道をつけて下さい。	藤沢北警察署(横断歩道の設置)	(藤沢北警察署)昼間の交通量がないため対応困難。対向のマンション側を通れば、交差点もないため通学路の変更検討を学校に依頼	□
109	駒寄小	南	4P	E	-	10	大庭5441-8と5440-2	住宅とフィレスコート間の道路	児童の通学路であるが、登下校時に通過する車が多い。危険ですので横断歩道をつけて下さい。	藤沢北警察署(横断歩道の設置)	(藤沢北警察署)昼間の交通量がないため対応困難。対向のマンション側を通れば、交差点もないため通学路の変更検討を学校に依頼	□
110	駒寄小	南	18P	D	-	1	大庭5417-1	フィリアコート前の道路	児童の通学路であるが、登下校時に通過する車が多い。危険ですので横断歩道をつけて下さい。	藤沢北警察署(横断歩道の設置)	(藤沢北警察署)この交差点で数台車両の通行を確認できましたが、8:00以降歩行者も少ないため危険を伴う状況ではないため対応困難。対向のマンション側を通れば、交差点もないため通学路の変更検討を学校に依頼	□
111	駒寄小	南	4P	E	-	5	大庭5526-1	おおばまるやま公園前横断歩道	横断歩道三カ所の白い線の色が薄いです。横断歩道と分かりづらいので色の補修をお願いします。	藤沢北警察署(横断歩道の補修)	(藤沢北警察署)補修登録済み	△
112	高谷小	南	74P	C	-	6	渡内656-4	消防署村岡出張所	「止まれ」が消えかけている	藤沢警察署(止まれ表示の補修)	(藤沢警察署)上申手続済み(対応予定)	△
113	高谷小	南	106P	G	-	4	村岡東2-11-1	小塚交差点北側	ガードレールが錆びている 歩道乗り入れ防止柵の根元が錆びてなくなっている	道路維持課(ガードレール、車止めの補修)	(道路維持課)横断防止柵等に交換検討 車止めについては、現在歩道幅員確保できるものに交換するために調整中	△
114	高谷小	南	90P	F	-	9	高谷9-1	高谷小学校	送迎する車が駐車車について危険 (学校から保護者へ注意喚起しているが限界があり駐車車が頻発している)	学務保健課	(学務保健課)学校から保護者へ周知徹底を依頼	□
115	高谷小	南	106P	H	-	7	村岡東1-2	高谷交差点	昼夜問わず交通量が多い (歩車分離信号機の設置、交通規制)	藤沢警察署(歩車分離式信号の設置、新たな交通規制) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署)大きな交差点で、すでに信号機も設置されており、施設として十分であるため、規制は行わない (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
116	高谷小	南	74P	H	-	6	渡内4-1-25	渡内交差点	車どおりが多く危険 (歩車分離など)	藤沢警察署(新たな交通規制の実施) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢警察署)すでに信号機も設置されており、施設として十分であるため、規制は行わない (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□
117	高谷小	南	74P	E	-	7	渡内2付近		駐車場から出る車があり、児童の動線と重なる (注意喚起看板、シールの設置)	学務保健課	(学務保健課)学校から先方への相談等を依頼	□
118	高谷小	南	74P	G	-	5	柄沢298-11	ミモザ藤沢裏手	高速で走る車があり危険 (注意喚起看板、シールの設置)	防犯交通安全課 シール設置	(防犯交通安全課)設置済み	○
119	高谷小	南	92P	A	-	2	村岡東4-12	高谷下公園	死角が多い上に、子どもの飛び出しがある(公園からの飛び出し、看板、シールの設置)	防犯交通安全課	(防犯交通安全課)設置済み	○
120	高谷小	南	91P	D	-	7	村岡東3-21-2	高谷子どもクラブ東	看板のねじが飛び出している 登校時に保育園利用者の車が多く危険	道路維持課(カーブミラー) 保育課(ねじ)	(道路維持課)ミラーについては、運転手が車両を確認するための補助設備として設置しており、歩行者の見落とし等の危険があるため歩行者確認用としては設置困難 (保育課)保育課情報提供済み	△

通し番号	学校名 (プルダウン)	明細地図 (プルダウン)					危険箇所の住所 (HP用)	明細地図における危険箇所の目 標物 (HP用)	危険箇所の現状(HP用)	対策事業主体	対策内容	対応状況
121	小糸小	南	29-30P	E	-	5	大庭5061～大庭5133 イオン藤沢からセブンイレブン藤沢大庭店付近	下り坂になっていて、スピードを出して下ってくる車が多く、児童も見守り活動者も危険を感じている。改善の要望が上がっている。 (標識の設置、取り締まり強化)	藤沢北警察署(標識、取締強化) 道路維持課 防犯交通安全課 県道なので対応できない	(藤沢北警察署)標識補修登録済み (道路維持課)歩車道が分離しているため対応不要 (防犯交通安全課)県道であるため対応困難	△	
122	小糸小	南	29P		-	5	大庭5105 小糸小学校小糸保育園側門	青信号の点灯時間が15秒と短い。青から点滅に至っては11秒。登下校時に横断時間が短い。 横断時間が短いため、歩道で待機する児童が多くなるので危ない。また、保育園側からの左折車もあるので、危険が増す。	藤沢北警察署(信号機の時間調整)	(藤沢北警察署)時間調整済み	○	
123	小糸小	南	17.29-30P	E	-	6	大庭5406～大庭5253 湘南ライフタウン交番～城下橋	信号がなく、裏道となっていて、下り坂をスピード落とさずに下ってくる車が多い。危険を感じるため、改善の要望が上がっている。 (速度制限、標識設置、取り締まり、スクールゾーン修繕)	藤沢北警察署(速度制限、標識の設置、取締強化) 道路維持課・学務保健課(スクールゾーンの補修)	(藤沢北警察署)標識補修登録済み (道路維持課・学務保健課)歩車道が分離しており植栽帯もあるためこれ以上の対応困難	△	
124	大清水小	南	54P	A	-	7	藤沢市大鋸1400 鷹匠橋(橋の上)	橋の上のタイルが滑る(特に雨の日)	道路維持課	(道路維持課)傾斜部は、対応済。今後雨天時現場確認予定	☆	
125	石川小	北	38P	E	-	6	石川1-28-5 ケーヨーD2前 一色西交差点	登校中の車の交通量が多い	藤沢北警察署(歩車分離式信号機の設置) 藤沢土木事務所(歩道橋の設置) 学務保健課(安全教育依頼)	(藤沢北警察署)北方面に曲がっていく車が多く、学校方面に曲がる車は少ない、指定通学路通りに横断歩道を渡れば特に問題ないため歩車分離式信号機設置は行わない(信号待ちが長くなり、車両が付近の道路へ迂回することが考えられます。歩行者も信号1サイクルで1つの横断歩道分の時間となるため、L字にわたる場合は2サイクル待つ必要があります。渋滞もないことから現状が良いと考えています。) (藤沢土木事務所)横断歩道がある信号交差点において、横断歩道橋の新規設置を行うためには、地権者の協力だけでなく、地元の合意形成や関係機関との調整が必要となるなど、多くの課題があり、現状では対応困難 (学務保健課)学校に児童への安全教育等を依頼	□	
126	石川小	北	23P	B	-	2	石川1-5-1 消防団付近	車からの死角があり、横断中の子どもたちを見落とし、接触事故を招きやすい。	防犯交通安全課 見晴らし良好、対応の必要なし	(防犯交通安全課)設置済み	○	
127	石川小	北	23P	A	-	4	石川1-6-15 石川交番前	交通量が多く、右左折してくる車等、児童の横断時に危険なことが多い。	藤沢北警察署(歩車分離式信号機の設置) 学務保健課・藤沢土木事務所(通学路標識の設置)	(藤沢北警察署)渋滞もないことから現状が良いと考えられるため歩車分離式信号機の設置は行わない。(信号待ちが長くなり、車両が付近の道路へ迂回することが考えられます。歩行者も信号1サイクルで1つの横断歩道分の時間となるため、L字にわたる場合は2サイクル待つ必要があります。) (学務保健課、藤沢土木事務所)当該箇所は信号機、横断歩道、歩道の安全施設が全て設置されているため、追加の対策は行わない。横断歩道の横断順序によっては、問題がないので、指定通学路の変更を学校に検討依頼	□	